



<u>F. KANALIZACIJA</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)	Nr. (<u>3</u>) <u>58</u>	KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Sody</u> (Gatvė)	<u>4972</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		134,52	
Žemė				0.00	134,52	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.00	1.90	132,62	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus Apačias	1.30 133,22	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>81-2-461</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>Miškinas</u> (parašas)(pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> <u>Pruskis</u> (parašas)(pavardė) 1987 m. mėn. 24 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apačias	1.90 132,62	
	Nr. 3			Viršus Apačias		
	Nr. 4			Viršus Apačias		
	Nr. 5			Viršus Apačias		
	Nr. 6			Viršus Apačias		
	Nr. 7			Viršus Apačias		