

F. Kanašauska

Šulinio

Nr. (2) 225 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Selėžinkalio

1974

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duob. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

VERTIKALINIS

HORIZONTALINIS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		146,55	(Medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens?
Dugnas	bet.	150	2,06	144,49	Ar yra dujų?
Nr. 1	pl	76	Viršus 0,63 Apačia 1,36	145,96 145,19	Pastabos
Nr. 2	pl	150	Viršus Apačia 0,75	145,80	
Nr. 3			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-1-8833
Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Elmira Mimauskaitė</u> (parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Algis Jurskis</u> (parašas) (pavardė)
Nr. 7			Viršus Apačia		1977 m. mėn. 19 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)