

- 3 -

ITI Nr. 91⁸

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

kameros

(Įrenginio pavadinimas)

Seležinkelio

(Gatvė)



Nr. *(1) 15* KORTELE

4975

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Kopai 103</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<i>144,36</i>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba <i>HB-144,38</i>
Dūgnas	bet.	<i>3,00x2,20</i>	<i>2,80</i>	<i>141,56</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ket 200</i>	Viršus <i>2,11</i>	<i>142,25</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-2-8828</i>
	Nr. 2	<i>ket 200</i>	Viršus <i>2,11</i>	<i>142,25</i>	
	Nr. 3	<i>ket 100</i>	Viršus <i>2,13</i>	<i>142,23</i>	
	Nr. 4	<i>ket 100</i>	Viršus <i>2,13</i>	<i>142,23</i>	
	Nr. 5		Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Apačia		
					Sudarė <i>Elmėnas Minaske</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Jonas Jura</i> (parašas) (pavardė)
					19 <i>27</i> m. ... <i>88</i> ... mėn. <i>12</i> d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)