

Šulinio pūvial:  
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pastabos

| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras<br>mm | Atstumas nuo<br>dangčio sm | Altitudės |
|-------------|-------|----------|-----------------|----------------------------|-----------|
| Dangtis     |       | Ket      | 700             |                            | 147.83    |
| Žemė        |       |          |                 |                            |           |
| Sienos      |       | bet      |                 |                            |           |
| Dugnas      |       | bet      | 1500            | 2.54                       | 145.29    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | Ket      | 200             | Viršus 207<br>Apačia       | 145.76    |
|             | Nr. 2 | Ket      | 200             | Viršus 207<br>Apačia       | 145.76    |
|             | Nr. 3 |          |                 | Viršus<br>Apačia           |           |
|             | Nr. 4 |          |                 | Viršus<br>Apačia           |           |
|             | Nr. 5 |          |                 | Viršus<br>Apačia           |           |
|             | Nr. 6 |          |                 | Viršus<br>Apačia           |           |
|             | Nr. 7 |          |                 | Viršus<br>Apačia           |           |

Lipynės Yra  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų? —

Komunalinio ūkio  
projektavimo institutas

Objektas: 2934

Sudarė Alvyg

Patikrino Alvyg

1970 m. X mėn. 15 d  
(kortelės sudarymo data)