

- 4 -

ITI Nr. 91^d

F. Maras
(Komunikacija)

šulinio

Nr. (2) 29 KORTELĖ

Vilnius

(Irenginio pavadinimas)

Gelžinkelio

4975

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis

Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 76p. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		145,43	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1,0	2,32	143,11	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	plastm	200	Viršus 2,37	143,06
	Nr. 2	plastm	200	Apačia 2,64	142,79
	Nr. 3	plastm	300	Viršus 2,38	143,05
	Nr. 4	ket	200	Apačia 1,21	144,22
	Nr. 4 ^a	ket	200	Viršus 2,56	142,67
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 41-2-8841
					Sudarė <u>Plum...</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
					19.97 m. 03 mėn. 06 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)