

F. Kanalizacija
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinio
(Inginio pavadinimas)
Gelbėtinio kelio
(Gatvė)

Nr. (2) 56 KORTELE

4975



(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės met. 8.6.19
Dangtis	bet.	650		145,56	(Medžiaga, kiekis)
Deinė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1,50	4,00	141,56	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	plastm	300	Viršus 4,57	140,99
	Nr. 2	plastm	300	Viršus 4,57	140,99
	Nr. 3	bet	150	Viršus 3,78	141,78
	Nr. 4	plastm	160	Viršus 1,41	144,15
	Nr. 4 ^a	plastm	160	Viršus 3,86	141,70
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
				Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.2-92.19
					Sudarė P. [signature] M. [signature]
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino J. [signature] (parašas) (pavardė)
					19.98 m. 06 mėn. 26 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)