

F. Kanalicijų

Šulinio

Nr. (7) 87^a

KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Sėležinkalio

4975

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duobės m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Sėležinkalio stotis
2MG

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 11 lip. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		115,88	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	150	4,15	141,73	Paatamos
Nr. 1	plast.	150	Viršus Apačia 2,53	143,35	
Nr. 2	plast.	200	Viršus Apačia 4,33	144,55	
Nr. 3	plast.	100	Viršus Apačia 4,00	141,38	
Nr. 4	plast.	100	Viršus Apačia 6,00	141,88	
Nr. 5	plast.	150	Viršus Apačia 3,80	142,08	
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-91.19..

Sudarė P. Kanalicijų (parašas) (pavardė)

Patikrino J. Kanalicijų (parašas) (pavardė)

19.98 m. 06 mėn. 26 d.

(Irenginio tyrinėjimo data)