

F. Kanakizauja
(Komunikacijų)
Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Gelžinio kolio
(Gatvė)



Nr. (10) 97 KORTELE
4975
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikulinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		145,76	(Medžiaga, kiekis)
Pamė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	3,67	142,09	Pastabos
Nr. 1	plastm	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia	160	
Nr. 2	plastm	200	Viršus		Objekto Nr. <u>U-1-2419.</u>
			Apačia	3,87	
Nr. 3	plastm	100	Viršus		Sudarė <u>P. K. K.</u>
			Apačia	1,52	
Nr. 4	plastm	100	Viršus		Patikrino <u>P. K. K.</u>
			Apačia	1,75	
Nr. 5	plastm	100	Viršus		19.98 m. mėn. d.
			Apačia	1,75	
Nr. 6			Viršus		(Irenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		