



Šul. № <i>11/82</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Turgaus</i>	Užsakymo № <i>545</i>	1962 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
	Dangtis	Grioveliai		Vamzdis					
		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №				
	144.12	138.82	138.81	139.92					
									
APRAŠYMAS									
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI						
Dangtis	<i>ketinūs</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos	<i>bet, plyty</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas	<i>plyty</i>	<i>Kanalas 600x1400</i>	<i>plyty</i>	<i>Kanalas 600x1400</i>	<i>plyty</i>	<i>300</i>	<i>bet</i>	-	-
Lipynės	<i>15</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis	-	Objektas: <i>pož. urvio mont. Turgaus q-ve</i>							
Esamų dujų kiekis	-	Invent. №	Sk. viršininkas	<i>Antanėnas</i>					
Šulinys pastatytas	<i>19</i> m.	Data	Sk. vyr. inžinierius	<i>Maugėdas</i>					
		1962 <i>V-17</i>	Vykdė	<i>Vaišionis</i>		<i>A. Reiz</i>			
			Braižė						
			Tikrino						