

4977

Форма № 4

№№ кол. 28	Сеть: Канализации	Улица <i>Бургас</i>	№№ дела	Год 1957	г. Вильнюс				
Чертеж колодца М 1		Отметки		П Р И В Я З К А					
		Крышка	Лотка		Трубы				
			у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2 и 3			
			162.29	158.72	158.64	158.67	158.93 159.13		
		О П И С А Н И Е							
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2 и 3	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер	150	кер	100	кер
Дно кирп. бет.								150	кер
Скобы <i>8шт</i>		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Наличие воды		Объект <i>Мил дом по ул. Бургас</i>							
Наличие газа		Инв. №	Нач. произв. груп.						
Год строительства 1957		Дата	Рук. спец. бригады						
			Исполнитель		<i>Вит</i>				
			Чертил						
			Проверил						