

4978

Форма № 5

№№ кол. ² / ₁₉₈	Сеть водопровода	Улица	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и			П Р И В Я З К А	
		крышки	дна	трубы		
		171.96	170.04	170.36		
		О П И С А Н И Е				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун. жел. I					
Год строит.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды	ниже					
Налич. газа	ниже	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект Jaroševičiaus g. namo Nr 11 požardinio ūkio išplėd. nuotr.						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
Дата	Исполнитель		E. Guobienė			
	Чертил					
	Проверил					