

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 72 (13)

Город Вильнюс



Номенклатура планшета 4978

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
162.05	159.58	159.57	159.78	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер	100	гип	—	—
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5 шт	Объект Уполномоченная комиссия для работ по ул. Бурнак							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы						
Наличие газа —	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
Проверил								
Год строительства 19 60								