

Feli. <u>haval.</u> (Komunikacija)		Šulinys (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>3</u>) <u>174</u> KORTELE	
vilnius (Miestas)		Senky (Gatvė)		4919	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės1..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET.	65		174.19	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		BET.				Pastabos
Dugnas		BET.	1000	1.21	172.98	
Vamzdžiai	Nr. 1	KET.	100	Viršus Apačia 1.10	173.09	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	KER.	150	Viršus Apačia 1.17	173.02	
	Nr. 3	PL.	100	Viršus Apačia 1.01	173.18	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01.2.1.061...</u> Sudarė <u>Senky</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Kaciopka</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. ... 09 ... mėn. 28 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		