

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 81 (1)

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета 4979

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:


Разрез А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
165.13	162.50	162.47	-	-

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	242	150	кер	-	-	-	-
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 4 шт	Объект Исполнительная служба жилая зона по ул. Тургенева							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы						
Наличие газа —	Дата	Исполнитель		[подпись]				
		Чертил						
Проверил								
Год строительства 1960								