

4981

Forma T №—1

Šul. №№ <i>4/162</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Liphalnio g-vė</i>	Užsakymo № <i>1651</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius																																								
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50		Altitudės		PRIRIŠIMAS																																									
		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>139.73</td> <td>1/136.90</td> <td>2/136.88</td> <td>3/136.76</td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	139.73	1/136.90	2/136.88	3/136.76																													
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																										
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																																									
139.73	1/136.90	2/136.88	3/136.76																																										
		A P R A Š Y M A S																																											
Šulinio medžiaga ir stovis		V A M Z D Ž I A I																																											
<table border="1"> <tr> <th>Dangtis</th> <th>Sienos</th> <th>Dugnas</th> <th>Lipynės</th> <th>Esamo vandens kiekis</th> <th>Esamų dujų kiekis</th> <th>Šulinys pastatytas</th> <th>m.</th> </tr> <tr> <td><i>spirčius</i></td> <td><i>plyty</i></td> <td><i>plyty</i></td> <td><i>5</i></td> <td><i>nėra</i></td> <td><i>nėra</i></td> <td>19</td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Sienos	Dugnas	Lipynės	Esamo vandens kiekis	Esamų dujų kiekis	Šulinys pastatytas	m.	<i>spirčius</i>	<i>plyty</i>	<i>plyty</i>	<i>5</i>	<i>nėra</i>	<i>nėra</i>	19		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Įėjimas</th> <th colspan="2">Išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td>0.60 x 1.10</td> <td><i>plyty</i></td> <td>0.60 x 1.10</td> <td><i>plyty</i></td> <td>200</td> <td><i>keram.</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	0.60 x 1.10	<i>plyty</i>	0.60 x 1.10	<i>plyty</i>	200	<i>keram.</i>		
Dangtis	Sienos	Dugnas	Lipynės	Esamo vandens kiekis	Esamų dujų kiekis	Šulinys pastatytas	m.																																						
<i>spirčius</i>	<i>plyty</i>	<i>plyty</i>	<i>5</i>	<i>nėra</i>	<i>nėra</i>	19																																							
Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																							
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																						
0.60 x 1.10	<i>plyty</i>	0.60 x 1.10	<i>plyty</i>	200	<i>keram.</i>																																								
Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius		Objektas: <i>Liphalnio g-vėi topografinis ir posėminio ū. nuotrauka</i>																																											
Invent. №		Sk. viršininkas		<i>R. Antaninaitis</i>																																									
Data		Sk. vyr. inžinierius		<i>H. Shvornaučius</i>		<i>Shvornaučius</i>																																							
1962. II. 1		Vykdė		<i>H. Shvornaučius</i>		<i>Shvornaučius</i>																																							
		Braižė		<i>H. Shvornaučius</i>		<i>Shvornaučius</i>																																							
		Tikrino																																											