



4984

Forma T №-1

Šul. № 39/47	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Liphalnio g. m.	Užsakymo № 1651	1962 m.	Vilnius																																																																																	
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50 147.61 		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>147.61</td> <td>1/143.14</td> <td>2/143.13</td> <td>3/143.34</td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	147.61	1/143.14	2/143.13	3/143.34		PRIRIŠIMAS 																																																																					
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																																																																				
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																																																																																			
147.61	1/143.14	2/143.13	3/143.34																																																																																				
APRAŠYMAS <table border="1"> <tr> <th>Šulinio medžiaga ir stovis</th> <th colspan="8">VAMZDŽIAI</th> </tr> <tr> <td>Dangtis</td> <td colspan="2">įėjimas</td> <td colspan="2">išėjimas</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> <td colspan="2">Prijungimo Nr.</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> <td>d.</td> <td>medž.</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>300</td> <td>keram.</td> <td>300</td> <td>keram.</td> <td>150</td> <td>špriz.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lipynės</td> <td colspan="8">Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius</td> </tr> <tr> <td>Esamo vandens kiekis</td> <td colspan="8">Objektas: Liphalnio g. m. topografinis ir pažeminio u. nuotrauka</td> </tr> <tr> <td>Esamų dujų kiekis</td> <td colspan="2">Invent. №</td> <td colspan="2">Sk. viršininkas</td> <td colspan="2">Sk. vyr. inžinierius</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Šulinys pastatytas 19</td> <td colspan="2">Data</td> <td colspan="2">Vykdė</td> <td colspan="2">Braižė</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>m.</td> <td colspan="2">1962.I.31</td> <td colspan="2">Tikrino</td> <td colspan="2">R. Antanina</td> <td colspan="2">H. Štvernovicius</td> </tr> </table>							Šulinio medžiaga ir stovis	VAMZDŽIAI								Dangtis	įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		Sienos	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	Dugnas	300	keram.	300	keram.	150	špriz.			Lipynės	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius								Esamo vandens kiekis	Objektas: Liphalnio g. m. topografinis ir pažeminio u. nuotrauka								Esamų dujų kiekis	Invent. №		Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius				Šulinys pastatytas 19	Data		Vykdė		Braižė				m.	1962.I.31		Tikrino		R. Antanina		H. Štvernovicius	
Šulinio medžiaga ir stovis	VAMZDŽIAI																																																																																						
Dangtis	įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																																																																
Sienos	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																																																															
Dugnas	300	keram.	300	keram.	150	špriz.																																																																																	
Lipynės	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius																																																																																						
Esamo vandens kiekis	Objektas: Liphalnio g. m. topografinis ir pažeminio u. nuotrauka																																																																																						
Esamų dujų kiekis	Invent. №		Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius																																																																																		
Šulinys pastatytas 19	Data		Vykdė		Braižė																																																																																		
m.	1962.I.31		Tikrino		R. Antanina		H. Štvernovicius																																																																																