



F. Kanaliz.
(Komunikacija)Šulinio
(Irenginio pavadinimas)Nr. () 103^a KORTELEVilnius
(Miestas)Varšuvos
(Gatvė)

4985

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... ket ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		164,60	Ar yra vandens?
Remė			0,00	164,60	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	- 2,68	161,92	
Vandens	Nr. 1	PVC	Viršus Apačia	160 2,66	161,94
	Nr. 2	PVC	Viršus Apačia	160 2,74	161,86
	Nr. 3	PVC	Viršus Apačia	100 2,72	161,88
	Nr. 4	PVC	Viršus Apačia	100 2,62	161,98
	Nr. 5	PVC	Viršus Apačia	100 1,68	162,92
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-2-12078

Sudarė S. W. Stankus
(parašas) (pavardė)Patikrino H. Jankus
(parašas) (pavardė)

20.06 m.... 01... mėn. 12 d.

(Irenginio tyrinėjimo data)