

F. Kanaliz.

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

šulinio

(Irenginio pavadinimas)

Varšuvos

(Gatvė)

Nr. () 107 KORTELE

4985




(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		167,37	(Medžiaga, kiekis)
Pamė			0,00	167,37	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	- 2,30	165,07	Pastabos
Vandens	Nr. 1	PVC	100	Viršus	
				Apčia	1,43
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	165,94
				Apčia	2,24
	Nr. 3	PVC	100	Viršus	165,13
				Apčia	1,33
	Nr. 4	ket	100	Viršus	166,04
				Apčia	1,40
	Nr. 5			Viršus	165,97
				Apčia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apčia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apčia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
					Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 0172-12078
					Sudarė S. V. Stankevič
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino M. Jankūnas
					(parašas) (pavardė)
					20.06 m. 01. mėn. 12. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)