

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 142

Vilnius
(Miestas)

Varišuvos g.
(gatvė)



4986
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės met.	
Dangtis		KET	650	—		168,02	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		168,02	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		BET	1,00x1,00	1,63		166,39	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	ket	100	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1,70	166,32		
	Nr.2	pvc	200	Viršus				
				Apačia	1,85	166,17		
	Nr.3	ket	100	Viršus				
				Apačia	1,50	166,52		
	Nr.4	Pvc	200	Viršus				
				Apačia	1,65	166,37		
	Nr.5			Viršus				Objektas: 01-2-12691
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia				
						2008 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)		