

Fekalines kontaminacijos šulinio

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

(Inginio pavadinimas)

Piočiupio

(Gatvė)

Nr. () 27

4986

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duob. m)

Vertikalinis
Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		155.02	
Zemė	A		0.00	155.02	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	2.12	152.90	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus 2.20 Apačia 152.72	
	Nr. 2	"	150	Viršus 2.35 Apačia 152.67	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3	bet.	100	Viršus 2.25 Apačia 152.77	Objekto Nr. <u>27-415.18</u>
	Nr. 4	pd	100	Viršus 1.15 Apačia 153.87	Sudarė <u>Patulis V. Bobuš</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5	alc	200	Viršus 2.14 Apačia 152.88	Patikrino <u>Jančienė</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6				2000 m. <u>29</u> mėn. d.
	Nr. 7				(Inginio tyrinėjimo data)