

-4-

ITI Nr. 91



F. Kanalizacija Šulinys Nr. (1) 5 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Naugininkų 4987
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 9 lip. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Kot	650		151,30	
Žemė	Gr				Ar yra vandens?
Sienos	Bet				Ar yra dujų?
Dūgnas	Bet	110	3,93	147,37	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ker	300	Viršus 3,91 147,39	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-5913
	Nr. 2	Ker	300	Viršus 3,93 147,37	
	Nr. 3	Ker	150	Viršus 3,79 147,51	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Sudarė P. K... (parašas) (pavardė)
					Patikrino M. K... (parašas) (pavardė)
					1991. m. 10 mėn. 03 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)