

<i>Vandentiekis</i> (Komunikacija) <i>Vilnius</i> (Miestas)	<i>Kamera</i> (Inginio pavadinimas) <i>Tyzenhauso</i> (Gatvė)	Nr. (<i>5</i>) <i>54</i> KORTELE <i>4987</i> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis				
Horizontalinis				
Pavadinimas Medžiaga Diametras Atstumas nuo dangčio Altitudės		Lipynės ... <i>Kortelės</i> (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis	<i>Ket</i>	<i>650</i>	<i>156,36</i>	
Žemė	<i>Gn</i>			
Sienos	<i>Bet</i>			
Dūgnas	<i>Bet</i>	<i>243,62</i>	<i>2,44</i> <i>154,42</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>plinas</i>	<i>50</i>	<i>Viršus</i> <i>2,36</i> <i>154,50</i>
	Nr. 2	<i>-/-</i>	<i>50</i>	<i>Viršus</i> <i>2,36</i> <i>154,50</i>
	Nr. 3	<i>-/-</i>	<i>30</i>	<i>Viršus</i> <i>2,11</i> <i>154,75</i>
	Nr. 4			<i>Viršus</i>
	Nr. 5			<i>Apačia</i>
	Nr. 6			<i>Viršus</i>
	Nr. 7			<i>Apačia</i>
				Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-2-5913</i>
Sudarė		<i>P. Baniulis</i>		
Patikrino		<i>R. Kociuska</i>		
19 <i>91</i> m. mėn. <i>03</i> .				
(Inginio tyrinėjimo data)				