

- 3 -

F. Komalizacija

Šulinio

Nr. (8.) 71 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Tyzenhauzy

4987

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		155,70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1,0	4,00	151,70	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kor	200	Viršus Apačia 4,00	151,70
	Nr. 2	ket	200	Viršus Apačia 4,00	151,60
	Nr. 3	kor	150	Viršus Apačia 4,00	151,70
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.2.71.94.
					Sudarė P. K. M. (parašas) (pavardė)
					Patikrino G. K. (parašas) (pavardė)
					19.93 m. mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)