


Kanalizacija Nr. (2) 193 KORTELE		4989
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1973	Vilnius	Liepkalnis
(Irenginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	betas	600		180,54
Zemė				
Sienos	betonas			
Dugnas	betonas	1500	293	177,61

Lipynės 5... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ne

Ar yra dujų? ne

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr 01-2-0011

Sudarė	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	(parašas)	(pavardė)

1973 m. kovo mėn. 22 d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	betas	250	Viršus	287	177,67
Nr. 2	betas	250	Apačia	302	177,52
Nr. 3			Viršus		
Nr. 4			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		