


Fekkar. šul. Nr. (3) 1200 ² KORTELE		4989
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1974	Vilnius	Liepkahtio
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)

SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 5... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met.	620		183,88	Ar yra vandens? ...
Zemė	grunt.		0,00	183,88	Ar yra dujų? ...
Slenos	bet.				---
Dugnas	bet.	1000	3,12	180,76	---
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia 316 180,72	INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS Objektas Nr. 059.5 Sudarė V. V. V. Užkurnienė (parašas) (pavardė) Patikrino J. J. J. Paukštis (parašas) (pavardė) 1974 m. IX mėn. 30 d. (Kortelės sudarymo data)
	Nr. 2	ket.	100	Viršus Apačia 3,20 180,68	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	