

- 7 -


Vandentiekio su kolonele Nr. () 102 **KORTELE**

(Komunikacija) Vilnius (Inžiniero pavadinimas) Sibiro 4993



(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>lap.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ket.</u>	<u>650</u>		<u>134.72</u>	
žemė					Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1.75x1.18</u>	<u>2.25</u>	<u>132.47</u>	Pastabos
Vamzdožiai	Nr. 1	<u>ket.</u>	<u>50</u>	<u>Viršus 2.15</u>	<u>132.57</u>
	Nr. 2			<u>Apačia</u>	
	Nr. 3			<u>Viršus</u>	
	Nr. 4			<u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u>	
	Nr. 6			<u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u>	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-315829...</u>
					Sudarė <u>Apš</u> <u>Vebra</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alk</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>91</u> m. <u>gruodžio</u> mėn. <u>22</u> d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)