

11

Vandentiekis Kameras Nr. 129 77 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Sukilėly 1995
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopėčių</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>Kt</u>	<u>650</u>		<u>145,42</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>Gr</u>				Ar yra dujų?
Sienos	<u>Bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>Bet</u>	<u>260x300</u>	<u>3,49</u>	<u>141,93</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Kt</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 3,10</u> <u>Apačia 142,32</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-4088</u> Sudarė <u>Plumbe Rimantas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Kacinskis</u> (parašas) (pavardė) 197 <u>9</u> m. mėn. <u>24</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>Kt</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 3,10</u> <u>Apačia 142,32</u>	
	Nr. 3	<u>Kt</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 3,10</u> <u>Apačia 142,32</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	