

<u>Vandentiekis</u> (Kommunikacija)		<u>Kameras</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>89</u>) <u>221</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Rasa</u> (Gatvė)		<u>4998</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

A $x = 6059746,00$
y = 584173,68

B $x = 6059745,14$
y = 584174,174

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 5 lip. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket	650		B/157,86	Ar yra vandens?
Žemė		Ga		0,00	157,86	Ar yra dujų?
Sienos		Bet				Pastaba A = 157,76
Dūgnas		Bet	1178,30	2,37	155,52	2012.02.
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	160	Viršus 2,10	155,76	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-4088</u> Sudarė <u>R. Kriukovskis</u> (parašas)(pavardė) Patikrino <u>R. Kriukovskis</u> (parašas)(pavardė) 197 <u>89</u> m. mėn. <u>24</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Ket	150	Viršus 2,10	155,76	
	Nr. 3	Ket	100	Viršus 2,16	155,70	
	Nr. 4	Ket	50	Viršus 2,16	155,70	
	Nr. 5			Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Apačia		