



4998

Forma I №—1

Šul. №№ ¹⁰ / ₂₃₁	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	R A S U		Užsakymo №	1175	1962 m.	Vilnius		
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės				P R I R I Š I M A S				
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis					
			įėjimas 1	išėjimas 2	prijung. №	prijung. №				
		157.95	154.65	154.63						
A P R A Š Y M A S										
Šulinio medžiaga ir stovis					V A M Z D Ž I A I					
Dangtis ket					įėjimas 1		išėjimas 2		Prijungimo Nr.	
Sienos bet.					d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas bet.					200	ker	200	ker.		
Lipynės 7					Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius					
Esamo vandens kiekis —					Objektas: autoremonto g-bi Rasų g-vėj Nr 39 požem. ūkio nuotekos					
Esamų dujų kiekis —					Invent. №	Sk. viršininkas				
Šulinys pastatytas 19 m.					Data	Sk. vyr. inžinierius				
						Vykdė		A. Jurekavičius		
						Braižė				
						Tikrino				