

Šul. № № ¹³ / ₂₉₁	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	R A S U		Užsakymo №	1175	1962 m.	Vilnius
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės			PRIRIŠIMAS			
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis			
			iėjimas 1	išėjimas 2	prijung. №	prijung. №		
		158.54	155.02	155.01				
A P R A Š Y M A S								
Šulinio medžiaga ir stovis			V A M Z D Ž I A I					
Dangtis			Iėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr.	
			d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Sienos			200	ker	200	ker.		
Dugnas			Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius					
Lipynės			Objektas: Autoremonto gamybos Rami g. Nr. 39 poiev. ūkio miolnauko					
Esamo vandens kiekis			Invent. №	Sk. viršininkas				
				Sk. vyr. inžinierius				
Esamų dujų kiekis			Data	Vykde		A. Januševičius		
				Braižė				
Šulinys pastatytas 19 m.				Tikrino				