




5011

Форма № 4

№№ кол. <u>14/164</u> Сеть: Канализации Чертеж колодца М 1:25; 1:50  	Улица <u>Filarety</u> Отметки <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышки</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труб</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>145.32</td> <td>143.03</td> <td>143.00</td> <td>143.06</td> <td></td> </tr> </table>	Крышки	Лотка		Труб		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	145.32	143.03	143.00	143.06		№№ заказа Год 1960 г. Вильнюс ПРИВЯЗКА 										
Крышки	Лотка		Труб																							
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №																						
145.32	143.03	143.00	143.06																							
О П И С А Н И Е																										
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы 50 Наличие воды Наличие газа Год строительства 1960	Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 3</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>100</td> <td>чп.</td> <td>200</td> <td>аб. це.</td> <td>100</td> <td>чп.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	100	чп.	200	аб. це.	100	чп.		
Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №																				
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																			
100	чп.	200	аб. це.	100	чп.																					
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																										
Объект <u>школа - интернат</u>																										
Инв. № Дата	Нач. произв. груп. Рук спец. бригады Исполнитель Чертил Проверил	Karalim [Signature]																								