



<u>Fekal. kanal.</u> (Komunikacija)	<u>Šulinio</u> (Inžinierio pavadinimas)	Nr. <u>(30) 142</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Žiogų</u> (Gatvė)	<u>5013</u>	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>ne</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		144.80	
Žemė				0	144.80	Ar yra vandens? <u>ne</u>
Sienos		bet.				Ar yra dujų? <u>ne</u>
Dūgnas		bet.	1.0	4.50	140.30	Pastaba
Vamzčiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 1.55 Apačia	143.25	
	Nr. 2	ket	100	Viršus 1.55 Apačia	143.25	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>01-3/3638</u>
		Sudarė	<u>Ilis</u> (parašas)	Kremius (pavardė)		
		Patikrino	<u>RS</u> (parašas)	(pavardė)		
						19 <u>86</u> m. <u>8</u> mėn. <u>11</u> d.
						(Inžinierio tyrinėjimo data)