




Kanalizacijos fekalinė šulinio Nr. (1a) 44 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Sarkis 5013
 (Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)
 ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		155.44	Ar yra vandens? <u>ne</u> ...
Žemė			0	15.44	Ar yra dujų? <u>ne</u> ...
Sienos	bet.				Pastaba <u>Patikrinta</u> <u>2002.03.18</u>
Dūgnas	bet.	1.00	2.08	153.36	<u>013/6994</u>
Vamzčiai	Nr. 1	ker	150	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-313638..</u>
				Apačia	
	Nr. 2	ker	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Apačia	Sudarė <u>Šis</u> <u>Kremis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Šis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	