




Fek. Karol. ėml. šulinio Nr. (3a) 82a KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Sorky 5013
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		149.37	
Žemė			0	149.37	Ar yra vandens? <u>ne</u>
Sienos	bet.				Ar yra dujų? <u>ne</u>
Dūgnas	bet.	1.0	1.57	147.80	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	asbe	200	Viršus	
				Apačia	1.55 147.82
	Nr. 2	asbe	200	Viršus	
				Apačia	1.70 147.67
	Nr. 3	ker	150	Viršus	
				Apačia	1.57 147.83
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>91-3/3638</u> ...
					Sudarė <u>Kro</u> <u>Kiemeris</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>RT</u> (parašas) (pavardė)
					1986 m. <u>XI</u> mėn. <u>...</u> d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)