

Fekal. kanalizacija
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. (19a) 83a KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Šarkys
(Gatvė)

5013
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. <u>nėra</u> .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>Ket</u>	<u>0.63</u>		<u>148.12</u>	
Žemė		<u>asf</u>		<u>0</u>	<u>148.12</u>	Ar yra vandens? .. <u>nėra</u> ..
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų? .. <u>nėra</u> ..
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>1.0</u>	<u>1.20</u>	<u>146.92</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Ket</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>1.10</u>	<u>147.02</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>asf</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>1.30</u>	<u>146.82</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>41-3/3638</u> ...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Kremin</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Kremin</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>86</u> m. <u>8/11</u> mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)