

КАРТОЧКА

Водопровод

№ 105

Вильнюс

(назв. сооружения,

вид коммуникации)

ул. Олангу

5015




(город)

(улица)

(номенклатура планшета)

Разрезы колодца:  
Вертикальный:

Схема привязки:



Примечания

| Название | материал | Диаметр<br>в мм | Расстояние<br>от кр. (в м) | Высоты<br>отметки |
|----------|----------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Крышка   | чуг.     | 620             |                            | 137.60            |
| Земля    | зем.     |                 |                            | 137.60            |
| Стены    | бет.     |                 |                            | 135.15            |
| Дно      | бет.     |                 | 2.45                       | 135.50            |
| Трубы    | № 1      | чуг.            | 150                        | Верх 2.10 135.50  |
|          |          |                 |                            | Низ               |
|          | № 2      | чуг.            | 150                        | Верх 2.10 135.50  |
|          |          |                 |                            | Низ               |
|          | № 3      | чуг.            | 150                        | Верх 2.10 135.50  |
|          |          |                 |                            | Низ               |
|          | № 4      |                 |                            | Верх              |
|          |          |                 |                            | Низ               |
|          | № 5      |                 |                            | Верх              |
|          |          |                 |                            | Низ               |
|          | № 6      |                 |                            | Верх              |
|          |          |                 |                            | Низ               |
|          | № 7      | 24              |                            | Верх              |
|          |          |                 |                            | Низ               |

Скобы 2  
(материал, колич.)

Наличие воды

Наличие газа

ИНСТИТУТ  
ИНЖЕНЕРНЫХ  
ИЗЫСКАНИЙ

Объект № 01-3/618

Составил *А. К. К.*  
подпись фамилияПроверил *А. К. К.*  
подпись фамилия4 11.02.86 1974 г.  
(дата обследования колодца)