




Fek. kanal. šul. šulinio Nr. (12) 33 KORTELE
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
 Vilnius Šarkų 5016
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
 ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		134.64	
Žemė			0	134.64	Ar yra vandens? nėra...
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra...
Dūgnas	bet.	1.0	1.60	133.04	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	asle	200	Viršus	
				Apačia	1.73 132.91
	Nr. 2	asle	200	Viršus	
				Apačia	1.73 132.91
	Nr. 3	asle	150	Viršus	
				Apačia	1.70 132.94
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 21-3/3638...
					Sudarė [initials] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [initials] (parašas) (pavardė)
					1978 m. ... X ... mėn. ... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)