

- 5 -

Vandentiekio su kol. šulinio Nr. () 146 **KORTELE**


(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius Paplaujos 5041



(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		104.59	 nėra (Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	104.59	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000			Pastabos <u>Nėra dangčio</u> - <u>neįmanoma</u> <u>tyrinėti</u>
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2		Viršus Apačia		
	Nr. 3		Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-315820</u>
	Nr. 4		Viršus Apačia		Sudarė <u>Aljo Vebra</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus Apačia		Patikrino <u>[parašas]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		19.95 m. <u>20.08.08</u> m. (pavardė) (data)
	Nr. 7		Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)