ITI Nr. 91

F. Kanaliz. (Komunikacija) | Šulin. (Įrenginio pavadinimas) | Nr.( ) 150 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Paplaujos (Gatvė) | 5041 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		PVC	0,11			104,76
Žemė		grunt		−0,20		104,56
Sienos		PVC				
Dugnas		PVC	0,11	1,41		103,35
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	0,11	Viršus / Apačia	1,41	103,35
	Nr. 2	PVC	0,11	Viršus / Apačia	1,41	103,35
	Nr. 3			Viršus / Apačia		
	Nr. 4			Viršus / Apačia		
	Nr. 5			Viršus / Apačia		
	Nr. 6			Viršus / Apačia		
	Nr. 7			Viršus / Apačia		

Lipynės — (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų? —

Pastabos .....

AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-2-10029.

Sudarė: S. V. Stankevič (parašas) (pavardė)

Patikrino: H. Jasiukevičius (parašas) (pavardė)

20 00 m. 09 mėn. 20 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)