

<u>F. Kanaliz.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>šulin</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Paplaujos</u> (Gatvė)	Nr. () <u>155</u> KORTELE <u>5041</u> (Planšeto nomenklatura) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
---	--	---

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		PVC	0,11		104,76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		grunt		0,20	104,56	Ar yra vandens?
Sienos		PVC				Ar yra dujų?
Dugnas		PVC	0,11	0,98	103,78	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	0,11	Viršus Apačia 0,98	103,78	
	Nr. 2	PVC	0,11	Viršus Apačia 0,98	103,78	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3			Viršus Apačia		Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01.2.-10029.
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>G. V. Stankevič</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>H. Janukevičius</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		2009 m. 09 mėn. 20 d. (Irenginio tyrinėjimo data)