

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 24/21

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

5044

Дело №



1961г

Отметки

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №
107.16	104.96	103.41	105.22	

П Р И В Я З К А

ЗКЖ



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

Вход

Выход

Подкл. № 3

Подкл. №

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

Стены бет.

200

керам.

400

асбест

200

чуг

Дно бет.

Институт проектирования промышленного строительства

Скобы нет

Объект №131 Пряжильно-ткацкий комбинат „Лудеяс“

Наличие воды

Инв. №

Нацсектора

Ляв

Яненас

Наличие газа

Рук. группы

Леонавичус

Малдаускас

Исполнитель

Мал

Свигарите

Год строительства

Дата
1961. IV. 20

Копировал

Бидар

Бинките

Проверил

Яф