

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 33/23



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

5044

Дело №


1961 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.66	105.38	105.36		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены бет.

Дно бет.

Скобы нет.

Наличие воды

Наличие газа

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.				
Институт проектирования промышленного строительства						Сектор изысканий	
Объект V-1131 Прядильно-ткацкий комбинат „Аудеяс“							
Инв №	Нач. сектора	Яленас				Лас	
	Рук. группы	Леоновичюс				Леоновичюс -	
	Исполнитель	Малдаускас				Мал.	
Дата 1961. IV. 20	Копировал	Трунчене				Трунчене -	
	Проверил	Бинките				Бинките	