

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 30/24


Город Вильнюс

Номенклатура 5044
планшеты

Дело №

1961г.


Чертеж колодца
М1:25



Отметки

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.13	107.10	107.08	4, 107.10 3, 107.78 5, 107.93	

ПРИВЯЗКА



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер

Т Р У Б

Крышка чугунная	Вход		Выход					
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены дет.	100	чуг.	200	кер.	100	чуг.	150	чуг.
Дно бет.	Институт проектирования промышленно-го строительства							
Скобы 4	Объект V-1131 Пряжильно-ткацкий комбинат „Аудеяс“							
Наличие воды	Цив. №	Нач. сектора	Яненас				Удст	
Наличие газа		Рук. группы	Леонавичюс				Леонас-	
	Дата 1961.IV.20	Исполнитель	Малдаускас				Ма/	
		Копировал	Трунцене				Трунц	
		Проверил	Бинките				Бинките	

