

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 31/25



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

5044

Дело №


1961 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.10	108.70	108.62	—	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

Вход

Выход

Подкл. №

Подкл. №

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

Стены бет.

100

чуг.

150

чуг.

Дно бет.

Институт проектирования промышленного
строительства

Сектор изысканий

Скобы нет

Объект V-1131 Пряильно-ткацкий комбинат „Аудеяс“

Наличие воды

Инв №

Нач. сектора

Яненас

Ля

Наличие газа

Рук. группы

Леоновичюс

Леоновичюс

Исполнитель

Малдаускас

Малдаускас

Дата

Копировал

Грунцене

Грунцене

1961. IV. 20

Проверил

Бинките

Бинките