

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 32/26



Город Вильнюс

Номенклатура планшета 5044

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
109.99	108.45	108.54	108.62	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т р у б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка	чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены	кирп. бет.	100	чуг	100	чуг	100	чуг		
Дно	кирп. бет.								
Скобы	нет								
Наличие воды	—								
Наличие газа	—								
Год строительства	19 —								

Институт проектирования промышленного строительства

Отдел изысканий

Объект У-1131 Традиционно-ткацкий комбинат "Лудзис"

Инв. №	Гл. геодезист	Я Н Е Н А С З
Дата	Рук. группы	Л Е О Н А В И Ч У С
1961. IV. 20	Исполнитель	М А Л Д А У С К А С И
	Чертил	—
	Проверил	—

Л. Л. Л.