

5047

Форма № 5

№№ кол.

11/192

Сеть водопровода

Улица *Raminių*

№№ заказа 1181

Год 19

г. Вильнюс

Чертеж колодца
М 1:50

Отметки



крышки dna трубы

127,57

125,51

125,77

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d =$ чуг. 0/50 жел. 30		$d =$ Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун. жел. 3					
Год строит.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды	<i>ниге</i>					
Налич. газа	<i>ниге</i>	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Объект *Raminių, Libanoklių g. namas, priejant miestui*

Инв. №	Нач. произв. груп.		
	Рук. спец. бригад		
Дата	Исполнитель	<i>Е. Грошев</i>	
	Чертил		
	Проверил		