Vandentiekis	kamera	KORTELĖ Nr. 132
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Subačiaus	5049
(Miestas)	(gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis		ket.	650		A	119.49
Žemė					B	119.52
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	~~2.07~~		2.07	117.42
Vamzdžiai	Nr.1	ket.	300	Viršus	1.40	118.09
				Apačia		
	Nr.2	ket.	300	Viršus	1.40	118.09
				Apačia		
	Nr.3	ket.	100	Viršus	1.45	118.04
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Lipynes 2

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra

Ar yra dujų? nėra

Pastabos:

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
fil. "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13077

Sudarė	(parašas)	P. Tverkus (pavardė)
Patikrino	(parašas)	V.Augūnas (pavardė)

2008 m. 09 mėn. 15 d.
(Įrengimo tyrinėjimo data)