

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		<u>kameras</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>(20) 78</u>		KORTELE	
<u>Miestas</u> (Miestas)		<u>Rebaciūnas</u> (Gatvė)		<u>5049</u> (Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		121.7	
Žemė		-		0.0	122.7	Ar yra vandens? ..?
Sienos		bet				Ar yra dujų? ..?
Dūgnas		bet	200x200	2.61	119.56	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus 2.16 Apačia	120.01	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>2049/78</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 197 <u>8</u> m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	~	150	Viršus 2.16 Apačia	120.01	
	Nr. 3	~	100	Viršus 2.20 Apačia	119.97	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		