

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(133B)

Vilnius
(Miestas)


Pavilnio g.
(gatvė)

5057
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės
Dangtis				—		123.95	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				—		123.95	Ar yra vandens? nėra
Sienos				—			Ar yra dujų? nėra
Dugnas							Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	ket	300	Viršus	2.05	121.90	
				Apačia			
	Nr.2	ket	300	Viršus	2.05	121.90	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil. "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.3	ket	150	Viršus	2.11	121.84	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13077
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: P.Tverkus (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2008 m. 09 mėn. 15 d. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			