

<u>VANDENTIEKIO</u>		kameros		Nr. () <u>171</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)					
<u>VILNIUS</u>		<u>BELMONTO</u>		<u>5124</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

$$\begin{array}{r} \times 22342.69 \\ \hline y 33584.67 \end{array}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės <u>top</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		118.87	
Žemė				0.00	118.37	Ar yra vandens? ... <u>taip</u> ..
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	180x 2.00	2.70	116.17	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	ket.	400	Viršus Apačia	2.04 116.83	
	Nr. 2	ket.	400	Viršus Apačia	2.04 116.83	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>91.2-461</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>6.10.10</u> <u>M.10.10</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>LAČINSKAS</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1972 m. V. mėn. 8 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)